

Reparaturprotokolle Repair Café - Share & Repair 2021

Reparaturen - abgebrochen/weitergeleitet					
objekt	typ	beschreibung	kg	status	datum
Stabmixer	Elektro			abgebrochen	09.02.21
CD Gerät Panasonic RX-EX1	Elektro	Schublade öffnet nicht		abgebrochen	02.03.21
Kaffeemaschine Lavazza	Elektro	Zieht kein Wasser		abgebrochen/Ersatzteil nicht erhältlich	05.03.21
Telefon Swisscom AtonCL104	Elektro	Akku lädt nicht mehr		abgebrochen	06.05.21
Luftbefeuchter Boneco	Elektro	Motor verrostet		abgebrochen	07.05.21
Toaster Jura	Elektro	Heizschlange zerbrochen		abgebrochen	12.05.21
CD-Player Philips AJ3910	Elektro	Stromzufuhr		abgebrochen	20.05.21
Computer Platine	Elektro	Ethernet Port Defekt		weitergeleitet	05.06.21
Verstärker Pioneer HM 82	Elektro	Startet nicht		weitergeleitet	24.06.21
Druckkochtopf	Elektro	120V Gerät an230V angeschlossen		abgebrochen/Ersatzteil zu teuer	16.06.21
Brillenrahmen	Mechanik	Bruchstelle		abgebrochen/Spezialleim notwendig	10.07.21
Einkaufstrolley	Mechanik	Rad abgefallen		abgebrochen/Ersatzrad teurer als Trolley	10.07.21
Mixer 'Majestic'	Elektro/Mechanik	Motor defekt		abgebrochen	23.07.21
Reparaturen / Upcycling - erfolgreich					
Kaffeemaschine	Mechanik	Dichtung defekt	1.000	rep	09.01.21
Plattenspieler	Elektro	Motor defekt	9.000	rep	11.12.21
Funkuhr	Elektro	Kontakte defekt	0.100	rep	15.01.21
Tablet HP Spectra X2	Elektro	Akku lädt nicht mehr	1.000	rep	08.01.21
Notebook Asus X53E	Elektro	Wackelkontakt Ladesteckbuchse	3.000	rep	26.01.21
Stereoanlage Sony	Elektro	Brummen, Display	15.000	rep	26.01.21
Jacke Icebreaker	Textil	2 Löcher im Ärmel	0.500	rep	28.01.21
Rucksack	Textil	Zugverschluss ausgerissen	1.500	rep	28.01.21
Wanduhr Schwarzwald	Mechanik	Ungenauere Zeitangabe	4.300	rep	05.02.21
Discokugel Leuchte	Elektro	Kabel angelötet	0.400	rep	12.02.21
Bohrmaschine Scintilla sA	Elektro	Kabelunterbruch	2.000	rep	19.02.21
Laptop Lenovo T460S	Elektro	Scharnier, Powerbutton	3.000	rep	02.03.21
Notebook HP	Elektro	Startet nicht	3.000	rep	02.03.21
Zelt	Textil	Reissverschluss annähen	11.000	rep	25.03.21
Becher	Mechanik	Loch bohren	0.237	rep	30.03.21
Architektenlampe	Elektro	Schalter defekt	1.000	rep	30.04.21
Lampe	Elektro	Wackelkontakt Schalter	1.500	rep	30.04.21
Drucker Canon Pixma	Mechanik	Walzen ziehen kein Papier ein	6.500	rep	27.04.21
Hose	Textil	Riss	1.500	rep	13.05.21
Brille	Mechanik	Scharnier gebrochen	0.021	rep	13.05.21
Laptop HP	Mechanik	Gehäuse gebrochen	2.000	rep	14.05.21
Laptop Clero N240B0	Elektro	DC Stecker kaputt	2.000	rep	15.05.21
Velo	Mechanik	Sattel/Bremsen	5.000	rep	20.05.21
Camping Klappstisch	Mechanik	Oberflächenschäden	4.900	rep	05.05.21
Trafo	Mechanik	Kabelbefestigung	0.200	rep	26.05.21
Tischlampe	Elektro	neues Kabel	0.700	rep	26.05.21
LED Tischleuchte	Mechanik	Stück abgebrochen	0.300	rep	26.05.21
Wasserkocher Little Star	Elektro	Kabelkontakt gerissen	0.720	rep	26.05.21
Pullover	Textil	Offene Naht	0.300	rep	27.05.21
Kaffeemühle M-Eletronic	Elektro	Stromzufuhr	0.500	rep	28.05.21
Hosen	Textil	Löcher, Risse	3.000	rep	29.05.21
Kopfhörer Sennheiser	Elektro	Bluetooth Adapter Wackelkontakt	0.200	rep	03.06.21
E-Piano Alesis VI49	Elektro	USB Anschluss defekt	2.300	rep	10.06.21
Verstärker Pioneer A-207-R	Elektro	Wackelkontakt	4.600	rep	11.06.21
Drucker R&E Multiface Pro	Elektro	USB Stecker defekt	0.200	rep	11.06.21
Rucksack 7Clouds	Textil	Riemen zerrissen	1.500	rep	11.06.21
Ladegerät B&D	Elektro	Netzteil defekt	0.300	rep	25.06.21

Reparaturen - abgebrochen/weitergeleitet					
objekt	typ	beschrieb	kg	status	datum
Laptop Toshiba	Elektro	Software Probleme	3.000	rep	01.07.21
Radio Scansonic	Elektro	Netzteil defekt	1.500	rep	02.07.21
Staubsauger Rowenta	Elektro		3.000	rep	10.07.21
Toaster Daewoo Int.	Elektro	Kabelbruch	1.400	rep	21.07.21
Rucksack	Textil	Reissverschluss	0.500	rep	03.09.21
Toaster Kenwood	Elektro	Ersatzkabel installiert	1.000	rep	04.09.21
			104.678	Kg	
				Für CO2 Ersparnis (aeress.org calculator). Knapp 60 Zürcher KonsumentInnen konkret überzeugt ihre Geräte selber zu reparieren, über nachhaltigen Konsum informiert und für Fragen und Beratung zur Verfügung gestanden.	
				Diverse Reparaturanfragen wurden direkt auf externe Reparaturbetriebe /Spezialisten weitergeleitet.	
				Covid Massnahmen liessen nur begrenzte Anzahl KundInnen zu. Während den Schulferien war der Betrieb jeweils zu 50% geschlossen.	