

Reparaturprotokolle Repair Café - Share & Repair 2020

Reparaturen - abgebrochen/weitergeleitet					
objekt	typ	beschrieb	kg	status	datum
Videoplayer	Elektronik/Elektro / Mechanik	Schublade defekt	5.000	abgebrochen	11.12.20
Beamer	Elektronik/Elektro	Lampe startet nicht	-	abgebrochen	27.11.20
Handstaubsauger Dyson	Elektronik/Elektro	stellt n 2 Sek. ab		abgebrochen	13.11.20
Wasserkocher Mio Star	Elektronik/Elektro	Heizung defekt	1.200	abgebrochen	10.11.20
Slushy Maschine	Mechanik	Kühlmittel fehlt	2.300	abgebrochen	06.11.20
Stereoanlage	Elektronik/Elektro	CD Schublade defekt	4.800	abgebrochen	06.11.20
Handy	Elektronik/Elektro	Screen kaputt	0.300	abgebrochen	25.10.20
CD Player Grundig	Elektronik/Elektro / Mechanik	CD Schublade defekt	6.000	abgebrochen (aber CDs gerettet)	13.11.20
Reparaturen / Upcycling - erfolgreich					
Toaster Rowenta	Elektronik/Elektro	neuer Stecker	1.000	rep	18.12.20
Kabelschiene	Elektronik/Elektro	-	0.260	rep	11.12.20
Thermoskanne/Mundharmonika/ Pfannendeckel	Elektronik/Elektro	-	0.920	rep	11.12.20
Mikrowelle Ofen	Elektronik/Elektro / Mechanik	Stecker/Türe mit Feder	2.000	rep	11.12.20
Lampe	Elektronik/Elektro	neu verkabeln	1.400	rep	04.12.20
Ladestation Staubsauger	Elektronik/Elektro	Netzteil 0 Strom, noch Garantie	-	rep	04.12.20
Nebelmaschine	Elektronik/Elektro	Wackel beim Schalter	3.100	rep	04.12.20
Küchenmaschine Kenwood	Elektronik/Elektro	Startet nicht	8.400	rep	27.11.20
Sauger Kärcher	Mechanik	Düse abgebrochen	3.200	rep	27.11.20
Lampe	Elektronik/Elektro	neu verkabeln	1.200	rep	27.11.20
Computer Acer	Elektronik/Elektro	Win10, Treiber geht nicht	0.700	rep	20.11.20
Fön	Elektronik/Elektro	Kabelisolation defekt	0.500	rep	20.11.20
Schredder	Elektronik/Elektro	Widerstand neu gelötet	0.730	rep	20.11.20
Lichterkette	Elektronik/Elektro	zusammen gelötet	0.050	rep	20.11.20
Haarfön	Elektronik/Elektro / Mechanik	Ventilator neben Welle	0.660	rep	20.11.20
Kinderwagenverdeck	Mechanik	2x gebrochenes Metallstäbchen	0.800	rep	20.11.20
Hunderasierapparat	Elektronik/Elektro	Wackelkontakt	0.632	rep	20.11.20
Drucker	Mechanik	Verstopfte Düsen	8.300	rep	20.11.20
Jupe	Textil	zu gross/Abänderung	0.100	rep	20.11.20
Musiktruhe Violetta Tonfunk	Elektronik/Elektro	Upcycling/Wifi/Bluetooth	25.000	rep	17.11.20
Raclette Ofen	Elektronik/Elektro	Stecker gewechselt	0.700	rep	06.11.20
Toaster Jura	Elektronik/Elektro	Druckschalter defekt	1.000	rep	30.10.20
Turnsäckli	Textil	Naht ausgebessert	0.150	rep	23.10.20
Holzuhr Pendel	Mechanik	Mitnehmer löten	0.400	rep	18.10.20
Wasserkocher EU Stecker	Elektronik/Elektro	CH Stecker montiert	0.700	rep	16.10.20
Lampe	Elektronik/Elektro	neu verkabeln/fassung	12.000	rep	09.10.20
Thermostat Elektrolux	Elektronik/Elektro	T-Kühler defekt, Stromkreislauf	0.100	rep	16.10.20
Saftpresse Champion	Mechanik	Motor defekt	5.000	rep	09.10.20
			79.002	Kg	
				In nur knapp über 10 Nachmittagen haben wir: ca 1737 kg of CO2 gespart (aeress.org calculator). 40 Zürcher KonsumentInnen konkret überzeugt ihre Geräte selber zu reparieren, über nachhaltigen Konsum informiert und für Fragen und Beratung zur Verfügung gestanden.	
				Einige Reparaturen sind noch im Gang und noch nicht abgeschlossen. Diverse telefonische Reparaturanfragen wurden direkt auf externe Reparaturbetriebe /Spezialisten weitergeleitet.	